

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

REKAWICE ODPORNE NA ZAGROŻENIA
CHEMICZNE MARKI ANSELL



Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond VIC 3121
Australia
☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

LCR

North America Region

Ansell Protective Products Inc.
111 Wood Avenue South
Suite 210
Iselin NJ 08830
United States
☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park
Boulevard International, 55
1070 Brussels
Belgium
☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region

Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474 - 4º Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
☎ +5511 3356 3100

Asia Pacific Region

Ansell (Hong Kong) Limited
Unit 3102-3103, 31/F, Manhattan Place
23 Wang Tai Road, Kowloon Bay
Hong Kong
☎ +852 2185 0600 📠 +852 2956 2155

Russia

Анселл РУС
123610 Россия, Москва
Краснопресненская
Наб. 12, п.3, оф. 1304А
☎ +7 495 258 13 16

www.ansell.com

A. Zastosowanie

Tej instrukcji użytkowania należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na zamknięciu każdego opakowania lub w jego wnętrzu.

Niniejsze rękawice zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rękóm ochrony przed zagrożeniami chemicznymi. Ich projekt i oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej Dyrektywy 89/686/EEC i wprowadzonym do niej zmianom oraz stosownym europejskim normom.

Rękawice oznaczone poniższym piktogramem, oznaczającym kontakt z zwinnością, są również zgodne z europejskimi rozporządzeniami nr 1935/2004 i 2023/2006, a także z właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z zwinnością. Należy zadbac o to, by rękawice były wyłącznie używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Objaśnienie piktogramów:

 A: Odporność na ścieranie B: Odporność na przecięcie C: Odporność na rozdarcie D: Odporność na przebiecie EN 388:2003	 EN 374:2003	 A: Zapalność B: Ciepło kontaktowe C: Ciepło konwekcyjne D: Ciepło promieniowania E: Małe rozpryski stopionego metalu F: Duże ilości stopionego metalu EN 407:2004	
 A: Zmno konwekcyjne B: Zmno kontaktowe C: Przepuszczanie wody EN 511:2006	 EN 421		

Ostrzeżenie! Informacja zawarta w piktogramach lub dane dotyczące czasu odporności na przebiecia chemiczne są oparte na testach laboratoryjnych i z tego powodu mają tylko charakter doradczy, gdyż nie koniecznie odzwierciedlają faktyczny czas oddziaływania czynników na stanowisku pracy.

Świadectwo badania typu EC pochodzi od Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwiinaarde.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyników osiągniętych przez rękawice oraz kopii Deklaracji Zgodności, prosimy skontaktować się z firmą Ansell.

B. Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają wad lub innych niedoskonałości. Jeśli podczas użytkowania rękawice zostały porządnie lub przedziurawione, należy je natychmiast wyrzucić. W razie wątpliwości, rękawic nie używać, wziąć nową parę.
2. Nie odwracać rękawic.
3. Jest niezwykle istotne, by żadne środki chemiczne nie miały kontaktu ze skórą, nawet jeśli uważa się je za nieszkodliwe. Dlatego należy używać rękawic posiadających współczynnik ochrony 6 lub bardzo dobry wskaźnik odporności na rozkład. We wszystkich innych przypadkach należy rękawic wyłącznie używać w celu ochrony przed rozpryskami lub krótkim kontaktem z substancją. Po dodatkowe informacje dotyczące stosowności rękawic jako środka ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, prosimy skontaktować się z działem technicznym firmy Ansell.
4. Unikaj używania rękawic zabrudzonych od środka – mogą one wywołać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów.
5. Skażone rękawice należy przed zdjęciem wyczyścić lub umyć.
6. Należy zadbac o to, by środki chemiczne nie mogły się dostać przed mankiety.
7. Rękawic nie należy używać do ochrony przed ostrzami ząbkowanymi oraz tam, gdzie zachodzi ryzyko, że mogłyby się zaplątać w ruchome części maszyn.
8. Rękawice nie powinny mieć styczności z otwartym ogniem.
9. Rękawice jednorazowe w wersji o długości rękawicy poniżej 260 mm są typem „Rękawic o zastosowaniu specjalnym” ponieważ są one przeznaczone TYLKO do ochrony ręki przed rozpryskami substancji chemicznych podczas pracy przy chemiczaliach. Nie używaj rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka.
10. Nie używaj rękawic do ochrony przed promieniowaniem jonizującym ani w pomieszczeniach izolacyjnych.
11. Nie wszystkie rękawice nadają się do użycia w kontakcie z zwinnością mogą być używane z każdym rodzajem zwinności. Niektóre rękawice mogą uwalniać zbyt wiele substancji do niektórych rodzajów zwinności. Aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia mogą mieć zastosowanie oraz przy jakich konkretnych rodzajach zwinności można używać rękawic, należy zwrócić się o poradę do działu technicznego firmy Ansell lub zapoznać się z deklaracją firmy Ansell w sprawie zgodności produktu z normami dotyczącymi zwinności.
12. Jeśli rękawice są oznakowane, zatrudkowane powierzchnie nie powinny stykać się z zwinnością.

C. Składniki / Składniki niebezpieczne

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być ewentualną przyczyną alergii u uczulonych na nie osób, u których może się rozwinąć kontaktowe podrażnienie i/lub reakcja alergiczna.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

OSTRZEŻENIE: NINIJSZY PRODUKT ZAWIERA NATURALNĄ GUMĘ LATEKOSWĄ, KTÓRA MOŻE WYWOŁAĆ REAKCJE ALERGICZNE
Celem uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z działem technicznym firmy Ansell.

D. Instrukcje utrzymania rękawic

Magazynewanie: Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Czyszczenie: Rękawice odporne na zagrożenia chemiczne nie nadają się do prania.

E. Utylizacja rękawic

Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami.

Należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Zakoppywanie lub spalanie rękawic należy przeprowadzać w warunkach kontrolowanych.

Ansell

Ansell